

# 瑕疵除濕機回收/召回訊息

請檢視家中除濕機，如符合下列品牌、型號及產製期間，請立即停止使用，並儘速聯絡各品牌服務專線，辦理檢修更換控制基板。【詳細資訊請至商品安全資訊網(<http://safety.bsmi.gov.tw/>)查詢】

聲寶					
AD-K123/AD-K125	AD-1861N	FDB-621B/AD-1220B	AD-1221B	AD-1261	AD-Y12B
					
產製期間 94年1月~95年10月			產製期間 94年1月~94年12月		
吉普生/富及第			西屋		
GD-102NB	GD-105NBI	FDH-102ON	FDH-105ONBI	WED-112P	WED-2000LBC
					
產製期間 92年1月~94年6月				產製期間 94年1月~95年10月	產製期間 94年1月~94年12月
三洋					
SDH-501B	SDH-512B	SDH-612B	SDH-680B	SDH-220B	SDH-281BC
					
產製期間 92年1月~94年6月		產製期間 94年1月~95年10月		產製期間 95年1月~97年12月	產製期間 89年1月~94年12月
三洋				威技	
SDH-601B	SDH-601BC	SDH-801B	SDH-803N	SDH-816	WDH-210-HA
					
產製期間 87年1月~98年12月	產製期間 88年1月~92年12月	產製期間 90年1月~98年12月	產製期間 95年1月~98年12月	產製期間 97年1月~97年12月	產製期間 94年1月~94年12月
威技			東元		
WDH-101P	MD1088B	MD1095B/MD1096B/MD1097B	MD1316B	MD1401WA	MD1801WA
					
產製期間 94年1月~94年12月	產製期間 92年1月~94年6月		產製期間 94年1月~95年10月		
大同				B&Q	
TWD-500B	TWD-511B	TWD-711B	TWD-510B	TWD-660B	AD-210HC
					
產製期間 92年1月~94年6月		產製期間 94年1月~95年10月			產製期間 94年1月~94年12月
歌林		惠而浦		Fujimaru	
KJ-K50B	KJ-K105B	KJ-J60B	ADS051M	FJ-5902	FJ-5902BD
					
產製期間 92年1月~94年6月		產製期間 94年1月~94年12月	產製期間 92年1月~94年6月	產製期間 95年5月~96年11月	產製期間 98年7月~99年2月

大同服務站：0800-052-666  
 歌林服務站：0800-066-628  
 吉普生/富及第服務站：0800-033-678  
 東元服務站：0800-281-200  
 三洋服務站：0800-081-567  
 惠而浦服務站：0809-010-666

聲寶服務站：0800-005-438  
 西屋代修服務：0800-261-233 (僅WED-2000LBC)  
 04-2491-2151 (僅WED-112P)  
 威技服務站：0800-261-233  
 B&Q (Airforce)：代修服務電話0800-261-233  
 Fujimaru服務站：0800-637-002

詳細召回資訊請至商品安全資訊網(<http://safety.bsmi.gov.tw/>)查詢