

# 輔 仁 大 學

## 110 學年度第 1 學期飲水機評鑑報告

一、為加強本校飲水機之保養與清潔，由衛保組負責飲水機之監督、評鑑，以求達到安全飲用標準，確保全校師生健康。

二、本學期共列管飲水機 335 部。

三、本學期進行一次飲水機評鑑。

四、飲水機評鑑內容：

(1).飲水機水質檢驗，項目如下表:

總生菌數	100 個/c.c 以下為合格，以上為不合格
大腸菌群	6 個/100c.c 以下為合格，以上為不合格

(2).飲水機清潔維護檢查，配分如下表

1.濾心定期更換	10%
2.台面外觀清潔	30%
3.機體管理	20%
4.周圍環境	10%
5.清洗紀錄	10%
6.機器安裝與維修	20%

五、本學期共檢驗 161 飲水機，水質檢驗結果 1 部不合格，不合格飲水機經複檢後合格始開放使用，詳情請見後列評鑑結果。

六、目前全校之飲水機皆有殺菌設備。

七、本學期水塔清洗狀況調查結果如後。

# 輔仁大學 110 學年度第 1 學期

## 各學院、宿舍飲水機評鑑之統整

單位	總部數	檢驗部數	水質檢驗不合格部數	清潔維護平均分數
校本部	27	10	0	96.42
文、藝術學院	37	20	0	99.95
文學院女生宿舍	22	11	0	100.00
理工、外語、民生學院	44	16	0	99.39
理外學院	17	13	0	100.00
理外學院學生宿舍	57	33	1	99.82
法管學院	50	22	0	99.38
法管學院男生宿舍	18	8	0	100.00
醫學院	43	22	0	99.31
進修部	20	8	0	99.65
合計	335	161	1	

水塔清洗狀況調查結果

110年 12月

	自來水	地下水	最近清洗日期	
校本部	全校總水塔	全校總水塔	110.09.11	
	焯炤館 野聲樓		110.09.04 暫停使用 110.09.21	
法管學院	濟時樓	利瑪竇大樓	110.09.19	
	羅耀拉大樓		110.09.19	
	伯達樓		110.09.18	
			110.09.19	
			伯達樓	110.09.19
			法園	110.09.19
			信義和平學苑	110.09.19
文藝學院	文德文舍	文德文舍	110.09.13	
	信義和平學苑		110.09.13	
	木工場		暫停使用	
	文開樓		110.09.04	
			110.09.11	
			110.09.20	
			文開樓	110.09.20
	藝術學院	110.09.20		
理外民生學院	文圖	文開樓	110.09.20	
	文鐸樓		110.09.20	
	德芳外語大樓		110.09.21	
	聖言樓		110.09.19	
			110.09.19	
	耕莘樓		110.09.21	
			110.09.21	
舒德樓	110.09.21			
進修部	食營工廠	舒德樓	110.09.21	
	朝樞樓		110.09.21	
			110.09.21	
			110.09.21	
			秉雅樓	110.09.21
			110.09.21	
			110.09.21	
醫學院	宜聖宿舍	秉雅樓	110.09.20	
	教學大樓		110.09.18	
			110.09.18	
醫學院	焯章樓	焯章樓	110.09.18	
			110.09.18	
	國璽樓		110.09.18	

水塔清洗次數： (1)自來水每學期清洗一次 (2)地下水每學年清洗一次